SKFM Lars Sundström

Värtavägen 57
11538 Stockholm
Tel: 08-663 47 15
info@sotarenstockholm.nu

Certifierad enligt DET NORSKA VERITAS
Certifikatnr: 2007-SKM-AQ-2432

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskriftsdatum: 2024-12-03
Protokollnummer: 18864
Registernummer: 1450300

Bf Ansgarius upa
Högalidsgatan 34 A nb
11730 Stockholm

Fastighet mm.

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc): Muttern 13
Adress: Högalidsgatan 34 A
Beskrivning (bostadshus, kontot, etc): Flerfamiljshus
Besiktning avser: ☐ Nybyggnad ☐ Ändring ☑ Befintlig
Byggfirma/kvalitetsansvarig: Saknas

Täthetsprovning/besiktning utförd den: 2024-12-02
Besiktning omfattar rökkanal/eldstad/ventilationskanal till: Blivande rökkanal

Täthetsprovning kontrollerad genom: ☐ Läckagemätning ☑ Röktrycksprovning
Skorstensmaterial: Tegel
Skorstenshöjd, meter: Ca:8m
Över(under)tryck Pa: N1

Angränsade kanaler: ☑ Finns ☐ Finns ej
Utfall av täthetsprovningen: ☐ Täthetskrav uppfylls ☑ Täthetskrav uppfylls ej

Rök eller os i till den undersökta kanalen: ☑ Noterades ☐ Noterades ej
Luftbehandlingsinstallation: ☑ S ☐ F ☐ FT/FTX

Takskyddsanordningar: ☑ Noterade brister ☐ Utan noterad brist
Var bjälklag besiktningsbart: ☐ Ja ☑ Nej

Utlåtande

På uppdrag av [redacted] har besiktning utförts i ovan rubricerad fastighet, lägenhet 1501.
Besiktning avser kontroll av murad kanal inför eventuell installation av eldstad.
Vid röktryckprovning noterades läckage mot angränsande kanaler, bristfälligt skick.
Reparera blivande rökkanal i samband med installation av eldstad. Kanalen är separat.

Notering:
Befintligt arbetsplan vid berörd skorsten bristfälligt, rostangripet. Montera arbetsplan med fallskydd samt skorstensstege Boverkets Byggregler kap. 8:24

Protokoll skickat till: ☐ Byggnadsnämnd ☐ Fastighetsägare ☐ Kvalitetsansvarig ☑ Stein Grimsvik

☐ Eldstäder ☑ rök- ☐ avgas- ☐ im- ☐ vent-kanaler har undersökts
☐ Godkänd ☑ Inte godkänd

Besiktningsdat	Sakkunnig	Besiktningsman
mm/dd/yyyy	Anton Kanehed/Thomas Rockström	Kanehed/Rockström