

Domaros AB
Box 17 117 118 21
104 62 Stockholm

Beträffande rivning av innerväggar plan 5, Heleneborgsgatan 3 Stockholm Kv. Muttern 9.

Undersökning av möjlighet att riva väggar i lgh plan 5 för ändrad planlösning enl. bilaga 1.

Kunden har hämtat samtliga underlag på stadsbyggnadsnämnden. Byggnaden uppfördes omkring 1910.

Handlingarna visar att väggarna, plankväggar, inte är bärande.

Golvbjälkar av trä ligger från fasaderna in till hjärtvägg, detta kontrollerades också på platsen. Takets uppbyggnad belastar inte bjälklaget.

Väggen, blåmarkerad på bilaga 1, kan dock ha en deformationsbegränsande inverkan vilket innebär att vid rivning av väggen mellan befintligt sovrum/hall kan bjälklaget ovan få en större nedböjning vilket kan resultera att putsen i taket kan få sprickor. Då utrymmet ovan är kallvind/vindsförråd innebär detta inte någon negativ inverkan i annan lägenhet. Vägghel som består av tegel i den delen som önskas rivas skall lämnas intakt.

Försiktighet och kontroll av balkar görs i samband med rivning och konstruktören kontaktas om något avviker från angivna antaganden.

Stockholm 2011-08-26
Hillstatik AB


Christina Göransson

Bilaga 1: Delplan plan 5

BILAGA 1

K

WUNSDNINTI

is i sin helhet.
, lika stor vägg
ggs, cm i
ens
tning.

Öppning i väggen
för inbyggda
garderober
mot korridoren

Ca 1,30
av tot
4,30
rivs.

TEGEL
KVAR

RIVS

VÄGG
FLYTAS
600

B 30

