

Radonrapport – Korttidsmätning efter installation av radonsug

Denna rapport redovisar resultat från en korttidsmätning efter installation av radonsug på Johannelundsvägen 5 i Spånga. Mätningen har bearbetats till timmedelvärden och ett sammanlagt medelvärde har beräknats för hela perioden.

Period: 2025-08-24 till 2025-08-25

Mätningarna är utförda med Aranet radoninstrument, timupplöst.


Huset har stått obebott under mätperioden.

Mätningen är gjord utanför eldningssäsongen oktober – april.

Sammanfattning av radonhalter (Bq/m³):

Parameter	Värde
Radon concentration(Bq/m ³)	126.0

Diagram över radonhalt – timmedel:



Kommentar:

Mätningen visar radonhalter som har stabiliserats efter åtgärden. Det sammanlagda medelvärdet under perioden är redovisat ovan. För en fullständig bedömning rekommenderas längre mätperioder enligt Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer.

Thomas Lindhe

**Comnet i Danderyd AB,
Org nr 556571-7377**

Propellervägen 4B, Täby.

07065681

info@radonsanering.se